

АКТ

проверки антитеррористической защищенности и инженерно-технической укреплённости объекта культуры: МБУК «Дзержинский Театр Драмы» («ДТД»)

расположенного по адресу: г.о.г. Дзержинск, бульвар Мира, д.28

режим работы объекта: (будни) 08⁰⁰ - 17⁰⁰ (сб.) выходной (вс.) выходной

« 12 » 12 2021 год

г. Дзержинск

В процессе проведенной проверки установлено следующее:

- Наличие паспорта безопасности на объекте (имеется/отсутствует), категория объекта: 1
- Наличие и состояние системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) на объекте: (имеется/отсутствует; исправна/неисправна):
- Наличие системы контроля управления доступом (СКУД) на объекте: (контроль доступа видеоидентификации (КДВИ)/видеодомофоны/домофоны/турникеты/магнитные пропуска/ключи), технические средства досмотра (портативные ручные металлодетекторы:): сдается в аренду
- Наличие физической охраны на объекте (вахтер/сторож по штату, штатные сотрудники охраны, сотрудники службы контроля, сотрудники ЧОО): присутствуют 2 чел.
в дневное время - 1 чел. в дневное время
в ночное время - 1 чел. в ночное время
режим работы: 08⁰⁰ - 17⁰⁰ по будням
- в дневное время: с 08⁰⁰ до 17⁰⁰ час. (персонал/вахтер/сторож/сотрудник ЧОО)
- в ночное время: с 17⁰⁰ до 08⁰⁰ час. (персонал/вахтер/сторож/сотрудник ЧОО)
- Наличие ИТСО на объекте: периметральная охранная сигнализация; охранная сигнализация ОВО по г. Дзержинску; охранная сигнализация ЧОО; КЭВП с выводом на ПЦО ОВО по г. Дзержинску; КТС с выводом на ПЦН ЧОО/ (исправна/неисправна): стационарные (1) переносные (2) ОСС ЧОО "Волгат"
- Наличие системы экстренной связи на объекте (рации, телефон): 34-40-37-рация, приемная 34-63-61-пост вахты, 34-91-67-рация
- Наличие системы видеонаблюдения на объекте (имеется/отсутствует)/всего видеокамер 28
- по периметру здания: (13),
- внутри здания: (14), (фойе 1 этажа, рекреации всех этажей, классы, входы в раздевалки, внутри раздевалок, столовая, спортзал, мастерские), коридоры 2 этажа, лестничные
- вход/выход: (), (снаружи/внутри), маршеры, 2 этаж
- Срок хранения видеозаписи: 30 суток, количество и место(а) расположения монитора(ов) видеонаблюдения на объекте: (13) (внешние в/к), (служебное помещение вахтера/сторожа, пост вахты (стойка), кабинет директора/заместителя директора, приемная/канцелярия), (13) (внутренние в/к), (служебное помещение вахтера/сторожа, пост вахты (стойка), служебный кабинет директора/заместителя директора, приемная/канцелярия),
- Наличие наружного освещения на объекте (прожектора/светодиодные лампы/фонари) (4), (10)
- Количество этажей в здании(ях) (1,2,3,4,5), техническое состояние здания(ий) (кирпичное/панельное/железобетонное/деревянное):
наличие металлических распашных решеток на окнах здания(ий) (имеются/отсутствуют):
- Наличие входов/выходов в здании(ях):
(основные входы/выходы) 2, (металлические/деревянные/пластиковые двери)
(запасные входы/выходы) 6, (металлические/деревянные/пластиковые двери)

12. Количество выходов на крышу, чердак (изнутри/снаружи здания), (металлические/деревянные/люки/двери/лестницы): 1
13. Количество входов подвал (изнутри/снаружи здания), (металлические/деревянные/двери/люки), наличие подвальных окон, прямков: 3
14. Наличие и расположение схем эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций (имеются/отсутствуют), (поэтажно): _____
15. Наличие служебных инструкций, памяток по порядку действий персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций (имеются/отсутствуют): _____
16. Наличие автостоянки/ автопарковки за территорией/ на территории объекта (имеется/отсутствует), (количество машиномест (10); наличие средств инженерной защиты, препятствующих несанкционированному проезду автотранспорта на территорию объекта (имеются/отсутствуют): стальной стержневой решетки с автоматическим
17. Наличие свободного проезда для служебного автотранспорта оперативных, аварийных служб (имеется/отсутствует): _____
18. Наличие периметрального ограждения прилегающей территории на объекте (отсутствует полностью/ отсутствует частично/ ограждение целостное); вид ограждения (бетонное, кирпичное, металлическое, деревянное); количество распашных ворот (____), калиток (____), автоматических шлагбаумов (1): _____
19. Наличие сооружений/строений на территории/за территорией объекта (кирпичные постройки, гаражный массив, жилой массив, другое): _____
20. Среднесуточная посещаемость на объекте: 40 (чел.), праздничные дни 40 (чел.)
21. Количество сотрудников на объекте: 12, из них: пед. персонал _____, тех. персонал 23

КОМИССИЕЙ РЕКОМЕНДОВАНО:

1. рассмотреть вопрос о привлечении сотрудников ГОС МЧС к объекту с 16.02.2018 сотрудниками ГОС МЧС, чтобы
2. рассмотреть вопрос о привлечении сотрудников МЧС к применению ручных металлодетекторов

Комиссия в составе:

заместитель начальника Управления
муниципальной службы, кадровой,
мобилизационной и специальной работы
Администрации г. Дзержинска _____

Д.Г. Широков

сотрудник ООП Управления
МВД России по г. Дзержинску _____

сотрудник ОВО по г. Дзержинску –
филиала ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Нижегородской области» _____

представитель отдела УФСБ России
по Нижегородской области в г. Дзержинске _____

«ОЗНАКОМЛЕН(А)» (СОГЛАСОВАНО)

Директор/заместитель директора/ответственный по безопасности (Ф.И.О. (полностью), подпись,
контактный телефон (с/т., р/т.): _____

М.П.